

# G331 🏚 隠し棚受

## G331-HB-18 隠し棚受









- ●傾斜調整用ねじ込み平面を締めることで傾きが調整できます。
- ●耐荷重/2個使用時:3kgf (ピッチ500mm以下、棚奥行200mm先端荷重)
- ●棚板厚/ 18mm 以上
- ●材質/鋼
- ●仕上/三価クロメート
- ●推奨ねじ/4mmナベ
- ●入数/100個
- ●付属品/M4ワッシャー 2個 ※アルミレールとの併用は不可です。

### G331-HB-24 隠し棚受





- ●傾斜調整用差込穴を締めることで傾きが調整できます。
- ●耐荷重/2個使用時:12kgf (ピッチ700mm以下、棚奥行200mm先端荷重)
- ●棚板厚/24mm以上
- ●材質/鋼
- ●仕上/三価クロメート
- ●推奨ねじ/5mmナベ
- ●入数/100個
- ●付属品/M5ワッシャー 2個


## 組み合わせ例




- ●棚の荷重は個々の隠し棚受にかかるのではなく、アルミレール全体 に分散されます。
- ●取り扱いが簡単です。アルミレールを壁にビスで取り付けます。次に 隠し棚受をアルミレールに取付けて、横方向に移動します。
- ●アルミレールを水平に取り付ける事で、複数の隠し棚受を水平に取付られます。一つ一つ水平出しする手間が省けます。
- ●アルミレールは、棚の幅に合わせてカットすることが容易にできます。 また取付位置に合わせてビス穴の追加加工も容易にできます。
- ●耐荷重/K217-800-SL-A + G331-HB-24 2本使用時:10kgf (ピッチ 700mm 以下、棚奥行 200mm 棚受サポート間)

## K217 アルミレール

#### K217-800-SL-A アルミレール L800 (穴有り)



K217-2000-SL-N アルミレール L2000 (穴無し)



- ●材質/アルミ
- ●仕上/アルマイト
- ●入数/100本
- ※ K217-2000-SL-N には取付穴は加工されていません。

M4 回ねじ使用の場合は皿穴加工をしてください。 D105-TAP6420UC または M4D6 回ねじ使用の場合は穴加工のみで構いません。

レール内を摺動する部品がねじ頭と干渉しないことを ご確認ください。

仕様寸法			単位:mr
品 番	穴	L	入数
K217-800-SL-A	有	800	100本
K217-2000-SL-N	<b>##</b>	2000	100 本

# G331-SP-24 セットプレート

# D105-TAP6420UC 小頭タッピング皿ねじ

(3)



- ●アルミレールに隠し棚受を 取付ける際に必要です。
- ●隠し棚受 1 個につき、セット プレートは1個必要です。
- ●材質/鋼
- ●仕上/三価クロメート
- ●付属品/ M5 × 8 なべ小ネ ジ2本、平ワッシャー2個
- ●入数/ 100 個



- ●アルミレールに穴加工する際に使用 する取付用ねじです。
- ※皿穴加工した場合は使えません。
- ●小頭タッピング皿 D=6 4x20
- ●材質/鋼
- ●仕上/ユニクロ●入数/1パック50本入 1パック単位品です。 (バラ売り不可)

## 取付手順

(1)

**(4)** 



必要なアイテムを準備する。


(2)




G331-SP-24セットプレートをK217アルミ レールに入れる。

G331-HB-24隠し棚受をG331-SP-24 セットプレート付属のビスで取付ける。

**(5)** 




K217アルミレールを1ヶ所ビス止めして水 平器で水平出しをする。




水平位置が決まったら全てのビス穴をビス 止めする。



棚板を取付けて定成。



#### 棚堀込寸法参考図



新しいものは、いつもここから



本 社 〒111-0041 東京都台東区元浅草3-4-1 Tel.03-3843-3141(代表) Fax.03-3843-3144 Website







